

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PEKERJAAN : Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan
LOKASI : Pulau Dompok
TAHUN ANGGARAN : APBDP Tahun Anggaran 2025

BACK-UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

SKETSA										
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	DIMENSI			SEGMENT	SUDUT kemiringan	SUB TOTAL	TOTAL VOLUME	
			PANJANG	LEBAR	TINGGI					
			(m)	(m)	(m)					
I 1	PEKERJAAN PENDAHULUAN Papan nama pekerjaan ukuran 0,6x0,8 printing banner plastik	1,00						1,00	1,00	Bh

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PEKERJAAN : Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan
LOKASI : Pulau Dompak
TAHUN ANGGARAN : APBDP Tahun Anggaran 2025

BACK-UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

SKETSA										
ATAP										
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	DIMENSI			SEGMENT	SUDUT kemiringan	SUB TOTAL	TOTAL VOLUME	
			PANJANG	LEBAR	TINGGI					
			(bh)	(m)	(m)		(°)			
V	PEKERJAAN ATAP									
	Panjang dan Lebar Bangunan		13,50	13,10						
	Jarak Teritisan, As Dinding, Listplank dan Kuda2 Penuh		1,13	-	-					
1	Pek. Pas. Atap Spandeks Motif Lurus t = 0,035								331,77	M²
	Utama									
	Terusan Bawah Tangga									
	Kosongan Kubah									
	Kubah									
	Bawah Singap									
2	Pek. Pas. Perabung Spandeks								58,20	M¹
	Utama	4,00	7,80				30,00	36,03		
	Kubah	4,00	4,80				30,00	22,17		
3	Pek. Pasang Listplank GRC, lebar 20 cm								95,20	M¹
	Utama	2,00	17,75					35,50		
		2,00	16,35					32,70		
	Kubah	4,00	6,75					27,00		

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PEKERJAAN : Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan
LOKASI : Pulau Dompok
TAHUN ANGGARAN : APBDP Tahun Anggaran 2025

BACK-UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME


NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	DIMENSI			SEGMENT	SUDUT kemiringan	SUB TOTAL	TOTAL VOLUME		KETERANGAN																																				
			PANJANG	LEBAR	TINGGI																																										
			(bh)	(m)	(m)							(m)	(bh)	(°)																																	
VIII	PEKERJAAN PLAFOND																																														
1	Plafond PVC								264,46	M²	<table><tr><th>Ruang</th><th>Unit</th><th>Panjang</th><th>Lebar</th></tr><tr><td>Ruang Sholat</td><td>1,00</td><td>9,22</td><td>8,02</td></tr><tr><td>Mihrab</td><td>1,00</td><td>4,22</td><td>2,72</td></tr><tr><td>R. Suara</td><td>-</td><td>4,22</td><td>2,72</td></tr><tr><td>R. Imam</td><td>1,00</td><td>4,22</td><td>2,72</td></tr><tr><td>Serambi</td><td>1,00</td><td>29,63</td><td>1,74</td></tr><tr><td>Sisa Serambi</td><td>3,00</td><td>4,37</td><td>0,87</td></tr><tr><td>Keliiling Selasar</td><td>1,00</td><td>63,25</td><td>0,80</td></tr><tr><td>Tegak</td><td>1,00</td><td>4,50</td><td>3,00</td></tr></table>	Ruang	Unit	Panjang	Lebar	Ruang Sholat	1,00	9,22	8,02	Mihrab	1,00	4,22	2,72	R. Suara	-	4,22	2,72	R. Imam	1,00	4,22	2,72	Serambi	1,00	29,63	1,74	Sisa Serambi	3,00	4,37	0,87	Keliiling Selasar	1,00	63,25	0,80	Tegak	1,00	4,50	3,00
Ruang	Unit	Panjang	Lebar																																												
Ruang Sholat	1,00	9,22	8,02																																												
Mihrab	1,00	4,22	2,72																																												
R. Suara	-	4,22	2,72																																												
R. Imam	1,00	4,22	2,72																																												
Serambi	1,00	29,63	1,74																																												
Sisa Serambi	3,00	4,37	0,87																																												
Keliiling Selasar	1,00	63,25	0,80																																												
Tegak	1,00	4,50	3,00																																												
		1,00	9,22	8,02		1,00	73,94																																								
		1,00	4,22	2,72		1,00	11,48																																								
		-	4,22	2,72		1,00	-																																								
		1,00	4,22	2,72		1,00	11,48																																								
		1,00	29,63	1,74		1,00	51,56																																								
		3,00	4,37	0,87		1,00	11,41																																								
		1,00	63,25	0,80		1,00	50,60																																								
		1,00	4,50	3,00		4,00	54,00																																								

CV. RANCANG DIMENSI KONSULTAN

LAPORAN VISUAL

Nama Proyek	Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan	Kontraktor : CV. BENA INSAN GEMILANG
Lokasi	Tanjungpinang	

Visual 1



Objek :

Catatan :

Visual 2



Objek :

Catatan :

CV. RANCANG DIMENSI KONSULTAN

L A P O R A N V I S U A L

Nama Proyek	Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan	Kontraktor : CV. BENA INSAN GEMILANG
Lokasi	Tanjungpinang	

Visual 3



Objek :

Catatan :

Visual 4



Objek :

Catatan :

CV. RANCANG DIMENSI KONSULTAN

L A P O R A N V I S U A L

Nama Proyek	Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan	Kontraktor : CV. BENA INSAN GEMILANG
Lokasi	Tanjungpinang	

Visual 5



Objek :

Catatan :

Visual 6



Objek :


Catatan :

CV. RANCANG DIMENSI KONSULTAN

L A P O R A N V I S U A L

Nama Proyek	Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan	Kontraktor : CV. BENA INSAN GEMILANG
Lokasi	Tanjungpinang	

Visual 7



Objek :

Catatan :

Visual 8



Objek :

Catatan :

CV. RANCANG DIMENSI KONSULTAN

L A P O R A N V I S U A L

Nama Proyek	Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan	Kontraktor : CV. BENA INSAN GEMILANG
Lokasi	Tanjungpinang	

Visual 9



Objek :

Catatan :

Visual 10



Objek :

Catatan :

CV. RANCANG DIMENSI KONSULTAN

L A P O R A N V I S U A L

Nama Proyek	Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan	Kontraktor : CV. BENA INSAN GEMILANG
Lokasi	Tanjungpinang	

Visual 11



Objek :

Catatan :

Visual 12



Objek :

Catatan :

CV. RANCANG DIMENSI KONSULTAN

L A P O R A N V I S U A L

Nama Proyek	Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan	Kontraktor : CV. BENA INSAN GEMILANG
Lokasi	Tanjungpinang	

Visual 13



Objek :

Catatan :

Visual 14



Objek :

Catatan :

CV. RANCANG DIMENSI KONSULTAN

LAPORAN VISUAL

Nama Proyek	Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan	Kontraktor : CV. BENA INSAN GEMILANG
Lokasi	Tanjungpinang	

Visual 13



Objek :

Catatan :

Visual 14



Objek :

Catatan :

CV. RANCANG DIMENSI KONSULTAN

LAPORAN VISUAL

Nama Proyek	Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan	Kontraktor : CV. BENA INSAN GEMILANG
Lokasi	Tanjungpinang	

Visual 13



Objek :

Catatan :

Visual 14



Objek :

Catatan :